



**AFROCOM**

# Manual de funcionamento e programação



**Modelo:**

**MTC**

E-mail: [geral@afrocom.pt](mailto:geral@afrocom.pt)



# ÍNDICE

<b>PRECAUÇÕES</b>	<b>2</b>
<b>FUNÇÕES</b>	<b>2</b>
<b>OPERAÇÕES</b>	<b>3</b>
<b>Modo de Pesagem Simples</b>	<b>3</b>
<b>Pesagem com Tara</b>	<b>3</b>
<b>CONFIGURAÇÕES (SETUP MODE)</b>	<b>4</b>

## PRECAUÇÕES

- Ajuste os pés da balança para se certificar que se encontram estáveis e nivelados
- Pressione o botão ON/OFF para ligar a balança
- Quando a bateria está em nível baixo, a indicação de "LowBat" fica visível no ecrã. Deverá proceder ao carregamento da bateria assim que possível. Se não proceder imediatamente ao carregamento, existirão danos na bateria, que encurtarão a sua durabilidade.
- Se insistir na utilização da balança quando em bateria baixa, os resultados poderão não ser precisos.
- Confirme que a balança se encontra a Zero (para isso deverá identificar uma Seta a apontar para o indicador "0").

A balança é um equipamento de precisão, deve ser manuseado com cuidado e apenas deverá ser intervencionado por um técnico credenciado.

## FUNÇÕES

TECLA	FUNÇÃO
T	Utilize para introduzir ou cancelar a Tara de um produto.
O	Utilize para definir o Zero
UNIT	Utilize para modificar a unidade de pesagem
SUM	Utilize para somar um valor peso ao valor já guardado
TOTAL	Utilize para verificar o total da pesagem
ABORT	Utilize para apagar os valores guardados.


## OPERAÇÕES

Ligue o equipamento utilizando o interruptor ON/OFF. O equipamento fará a contagem de teste.

Quando o peso estiver estável, o display mostrará o símbolo ( **O** ) activo.

Se o prato estiver vazio o display mostrará 0, caso não apresente este valor poderá pressionar a tecla 0, para o colocar a Zero.

### Modo de Pesagem Simples




Coloque o produto no prato da balança.



Remova o produto do prato da balança.

### Pesagem com Tara



Coloque o recipiente na balança.



Pressione a tecla T.



Coloque o produto dentro do recipiente. O display mostrara apenas o peso do produto colocado.



Remova o recipiente e o produto. O display mostrara o peso do recipiente com o símbolo "-". ④



Pressione a tecla T e o display será colocado a "0.000".

## CONFIGURAÇÕES (SETUP MODE)

O modo de configurações, permite ao utilizador configurar a utilização da balança.

Para entrar em configurações deve pressionar qualquer tecla e ligar a balança, neste momento a balança mostrará CAL.

Existem as seguintes configurações:

1. Pressionando a tecla SUM procederá a inspeção do display. Todos os segmentos do display acendem e poderá ser efetuada uma inspeção e voltará a CAL
2. Pressionando a tecla ABORT procederá a inspeção do teclado. Poderá tocar todas as teclas do teclado para testar o seu funcionamento. Deverá pressionar ABORT para sair e voltar a CAL
3. Pressionando TOTAL a balança entra em configurações, podendo ser realizadas:
  - a. Configuração de Velocidade - O display mostrará SP= e pressionando SUM poderá eleger uma velocidade entre 0 e 3. Sendo que 0 será a mais rápida e 3 a mais lenta. Pressione TOTAL para gravar e avançar
  - b. Configuração de Zero - o display mostrará Ao=, e deverá pressionar SUM para eleger um numero entre 0 e 3, sendo que o 0 se refere a 0 divisões e são 3 divisões que poderá ser absorvidas para fazer Zero. Pressione TOTAL para gravar e avançar.
  - c. Configuração de Iluminação - O display mostrará BL=. Deverá com a tecla SUM eleger um valor ente 0 e 2, sendo eu 0 será backlight desligado, 1 backlight sempre ligado e 2 backlight ligado apenas quando existe peso sobre a plataforma. Pressione TOTAL para gravar e sair

Voltará a CAL. Neste momento deverá desligar a balança para gravar as configurações e reiniciar.